

## **5. Przewody wentylacyjne.**

Przewody wentylacyjne prostokątne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały łączyć zgodnie z PN-B-76002:1996.

Przewody okrągłe wykonać z rur SPIRO. Do połączeń stosować nypły i mufy o odpowiednich średnicach. Należy wykonać przekucia w ścianach w miejscach prowadzenia przewodów wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne montować do stropu przy pomocy typowych wieszaków i obejm firmy WE-ME-FA.

## **6. Wytyczne odbioru i obsługi.**

Montaż urządzeń i instalacji powinien odbywać się zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II, niniejszym projektem i DTR poszczególnych urządzeń przez uprawnionych monterów i pod nadzorem branżowym. Eksploatację prowadzić zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w tego typu obiektach

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, którą otrzymuje użytkownik zawiera szczegółowy opis czynności obsługowych poszczególnych urządzeń i ich elementów funkcjonalnych. Urządzenia muszą podlegać okresowym przeglądom, zwłaszcza te ich elementy, które mogą ulec zanieczyszczeniu albo zużyciu (np. łożyska wentylatorów).

Pracownicy obsługujący urządzenia, od momentu ich rozruchu powinni prowadzić Książkę Urządzenia. Zawierałaby ona wpisy informujące o każdorazowej interwencji technicznej (przegląd okresowy, usunięcie awarii) i stanowiłaby wiarygodny dokument pracy urządzenia.

Opracował:

inż. M. Olszowski