



DRZWI DO ZAKRYSTII PN- INWENTARYZACJA


DRZWI DO ZAKRYSTII PN- STAN PROJEKTOWY




WIDOK OD STRONY
ZEWNĘTRZNEJ




PRZEKRÓJ A-A




RZUT





WIDOK OD STRONY
ZEWNĘTRZNEJ



PRZEKRÓJ B-B



RZUT



Istniejąca ościeznica
SZCZEGÓŁ B
1: 2

TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT REM KOŚCIOŁA P.V OGRODZENIA DRZWI DO Z
NAZWA RYSUNKU	
AUTORZY OPRACOWANIA	PROJEKTANT1 PROJEKTANT1 WSPÓŁPRAC WSPÓŁPRAC
1:20	listopad 2018r.